



ESTADO ANTERIOR A PROPUESTA



DESCRIPCION GENERAL DEL CERRAMIENTO. ESTADO ACTUAL. INTERVENCIÓN.

El cerramiento actual delimita una parcela con forma trapezoidal con una superficie de 6.876,00m², en cuyo interior se ubica aisladamente, en la parte central, un edificio de una altura con cubierta inclinada de tipo cerámica a varias aguas de uso docente. En la zona norte existe un pequeño aparcamiento para personal del Centro Docente, y al sur del edificio se encuentran ubicadas las pistas polideportivas del Colegio. Tiene un su fachada Norte y Oeste una topografía algo accidentada, aunque muy plana en las fachadas Sur y Este. Actualmente excepto en la fachada de la C/ Margarita el cerramiento está compuesto por un muro de 1' pie de ladrillo macizo perforado con revoco de mortero de cemento a la troleza. Su altura es variable en las fachadas Norte y Oeste presentando numerosos saltos debido a la topografía algo más accidentada, siendo de altura fija de 2,20m en la fachada sur. Se encuentra en buen estado de conservación.

En su fachada a la C/ Margarita su cerramiento no es homogéneo del todo, estando compuesto por dos tramos bien diferenciados. En uno de los tramos el que da al antejardín en la zona de recepción del Colegio, el cerramiento a modo de celosía, está compuesto por un muro de fábrica de ladrillo de 50cm de altura apoyado en una zanja corrida de H.A. que sirve de cimentación; su acabado es de revoco de mortero de cemento a la troleza y en el se apoyan o sustentan unos pletas derechos metálicos a los que se apoyan pletinas y barros de sección cuadrada de acero para piner. Se encuentra en buen estado de conservación aunque presenta algunos desplomes. Cuenta con dos cancelas en buen estado, una para acceso peatonal que es el principal y otra para acceso rodado más próxima a la C/ Magnolia, ambas se encuentran en buen estado aunque necesitan de tratamiento del oxido y unas manos de pintura al estirado.

El otro tramo de la C/ Margarita que presenta fachada interiormente a las Pistas Polideportivas varía respecto del anterior en que no está compuesto por barrotes y pletinas de acero sino por chapas de acero de modo que en absoluto es un cerramiento ligero, se encuentra en un estado de conservación muy malo debiendo ser sustituido por otro.

Los cerramientos ubicados al Este y Sur serán los que son objeto de esta intervención, ya que estos están los peor conservados y que no cumplen los requerimientos de la Dirección del centro.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se intenta dar una respuesta adecuada al entorno social en el que está implantado el Colegio con graves problemas de seguridad y conflictividad social que hacían preciso, debido a los numerosos ataques y sucesos desagradables que se han sucedido en el interior del patio del Colegio una respuesta contundente al objeto de garantizar la seguridad en el interior del Colegio, y garantizar la dualidad del cerramiento. Esto ha sido en todo momento la premisa fundamental de la Dirección del Colegio.

Se proyecta un cerramiento compuesto por paneles de hormigón armado prefabricado de altura 250cm y espesor 12cm encajados a modo de guillotina en pilares de hormigón armado de sección 40x40 de 25x40cm de 2,50m de altura. Los paneles presentan un acabado con tratamiento de chiro lavado al exterior y pintura en una gama seriada de RAL, a al interior de la parcela del Colegio. Asimismo se restauran, saneándolas y pintándolas las dos cancelas para acceso principal al Colegio y acceso de vehículos rodados. Para ello se prevén placas de anclaje en los pilares donde se fijarán las bisagras de estas. Los pilares irán embutidos y fijados a unas zapatas de hormigón armado unidas entre sí mediante un zuncho de hormigón.

Se intenta por otra parte dentro de las limitaciones que conlleva un muro de hormigón poder dialogar con las edificaciones que se encuentran frente al Colegio cuyas fachadas rehabilitadas han sido tratadas con mortero monocapa con tratamiento de chiro lavado al exterior.

Al interior del Patio del Colegio y dado que está orientado a la educación infantil se incorpora un juego con gamas seriadas de colores.

Se incorpora a la cancela de acceso peatonal principal un juego carlosiano de colores que de alguna manera y de forma sorpresiva pueda sugerir lo que sucede en el interior



CERRAMIENTO PARCIAL DE VALLA C.E.I.P. ONUBA. BARRIADA DEL TORREJON, HUELVA C/ MARGARITA, S/N.

I.S.E. ENTE PUBLICO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
CONSEJERIA DE EDUCACION J.J.A.A.
PABLO GLEZ. DE LA MADRID RODRIGUEZ, AROTO. TECNICO
CONSTRUCTOR: COIN-MER, S.L.
P.E.M.: 82.804,47€
AÑOS: 2007-2008

01

MIGUEL A. ESTEVE PORTOLES, ARQUITECTO
XXVI PREMIO DE ARQUITECTURA
C.OA.HUELVA 2009